




Avaliação Institucional

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS RESULTADOS DA
AVALIAÇÃO 2025-2

FPB

RETROFIT DE FORRO

Retrofit dos forros dos laboratórios A109- Multidisciplinar II e do laboratório A110- Laboratório de Informática, que estavam fora do padrão do campus.




MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO A

Realizamos a manutenção da cobertura do bloco A, que encontrava-se com diversos pontos de infiltrações, sendo o laboratório A102- Estrutura e Função I o



Avaliação Institucional

pior cenário, onde o forro desabou e todas as bancadas e peças a natômicas ficaram mofadas.



PORTAS DO VESTIÁRIO DA GASTRONOMIA

Foram substituídas as portas sanfonadas de PVC do vestiário da gastronomia, que encontravam-se quabradas, sem puxadores e trancas.



Avaliação Institucional



MURAI DE COMUNICAÇÃO

Foi iniciada a substituição dos murais informativos da instituição. Os novos, ajudam a disseminar as informações de forma mais clara e organizada.



Avaliação Institucional



BANHEIROS FEMININOS

Foram aplicados adesivos, para melhorar a privacidade dos boxes dos banheiros femininos do bloco C, que antes eram translúcidos, permitindo assim, que quem estive utilizando fosse visto.



Avaliação Institucional





Avaliação Institucional

PLACAS DIRECIONAIS

Iniciamos a inserção de placas direcionais, para ajudar na orientação dos percursos dentro da unidade.





Avaliação Institucional

MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO C

Foi realizada a manutenção da impermeabilização da laje do bloco C, pois, encontrava-se com vários pontos de infiltrações, prejudicando o ensalamento das aulas e danificando o mobiliário das salas.





Avaliação Institucional

RETROFIT DA SALA BAR

Realizamos a retirada de infiltrações e a pintura da sala bae, que encontrava-se com suas mobílias mofadas e a pintura descascada.






Avaliação Institucional

IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE DO BLOCO D

Foi realizada a impermeabilização da parede externa do bloco D, que devido a incidência do sol e da chuva, estava descascando e desbotada, gerando assim, infiltrações nas salas D201, D101 e sala bar.



RETROFIT DA PINTURA DAS SALAS DE AULAS

Iniciamos a renovação da pintura das salas de aulas, onde o principal objetivo é retirar o cheiro de mofo e renovar a nossa infraestrutura.



Avaliação Institucional



RETROFIT DA FACHADA PRINCIPAL

Foi realizada a renovação da pintura da fachada principal da FPB, devolvendo a cor original e protegendo a estrutura dos efeitos causados pelo sol e pelas chuvas.



Avaliação Institucional



RETROFIT DA FACHADA INTERNA

Foi realizada a renovação da pintura da fachada interna da FPB, localizada no blobo D, devolvendo a cor original e protegendo a estrutura dos efeitos causados pelo sol e pelas chuvas.



Avaliação Institucional



TROCA DE BEBEDOUROS

Iniciamos a troca dos bebedouros por purificadores de água, para melhorar o fornecimento de água para os alunos e realizar a troca de equipamentos danificados.



Avaliação Institucional

